

مدير النشر وكاتب تازة .. مكعبات إسمنتية غير صالحة تسبب في حوادث السير

عبدالحق خرباش، 24.09.2022.



مدير النشر وكاتب

تازة .. مكعبات إسمنتية غيرصالحة تسبب في حوادث السير
توصلت الجريدة حقيقة نيوز.نت بكتاب يهم شارع 11 يناير بتازة ،
الكتاب يوضح أسباب المشاكل والعراقيل بفعل وجود مكعبات إسمنتية
غير صالحة في المكان وتسبب في حوادث السير .
في ذات السياق ، تقتطع المكعبات الإسمنتية مساحة وافرة من الطريق
، ومن بين الأسباب التي تعطي الحق للمجلس الترابي بتازة إزالة
المكعبات وجود مقاهي يقصدها الناس مما يجعل مرور حافلات فوغال من
هذا المكان يحبس الأنفاس .
من جانب آخر ، وجود المكعبات الإسمنتية بالشارع يعرقل المرور
ويعطي صورة قبيحة من الناحية الجمالية .؛ ووجدت قبل الإعمار
للتجزئات والمقاهي بمواصفات بليدة وتفتقر للهندسة المعمارية .

