

# سقوط سقف مسجد في طور البناء بمسجد جديد بالمنتزة بمدينة تازة

سقوط سقف مسجد في طور البناء بمسجد جديد بالمنتزة بمدينة تازة  
عاينت الجريدة hakikanews.net ، زوال اليوم 09.02.2018 ، الحادث  
المأساوي ، لورش يتعلق ببناء مسجد جديد بتجزئة المنتزه بتازة  
السفلى ، الحادث وقع والعمال يشتغلون بالورش .



وسبق للسيد وزير الداخلية في مذكرة خصصت لمراقبة الأوراش والبناء  
، أن حث على وجوب إنزال دفتر الورش في مكان الأشغال ، ليتسنى لفرق  
المراقبة والساهرين على تشييد البنايات المراقبة والتتبع .

